

- قابل اعمال در ضخامت‌های بین ۱ تا ۴۰ میلی‌متر
- تیکسوتروپ
- گیریش سریع
- سطح نهایی هموار



LANKO

توضیحات:

یک ملاط آماده مصرف تقویت شده با فایبر است که از ماسه و سیمان مخصوص ساخته می‌شود.

کاربرد:

- تعمیر سردهای (نماهای) بتونی، ورق‌شدگی، لانه‌زنوری
- بازسازی بتون: ایوان‌ها، بهارخواب‌ها، دیوارها، تاق‌نماها و کتیبه‌ها

خواص:

- پودر خاکستری آماده مصرف
- اجزای فعال شامل چسب‌های هیدرولیک و الیاف مصنوعی و عاری از کلرید
- اندازه ذرات: $-0/4$ mm
- اندازه مخروط ریزن $1/2$ آبرامز: ۱ cm
- pH ملاط: ۱۲/۵

۳/۴	روزه	۳	استحکام خمی
۵	روزه	۷	
۶	روزه	۲۸	

* آزمایش‌ها بر روی نمونه‌هایی با ابعاد $4 \times 4 \times 3$ cm، نگهداری شده در دمای 20°C و رطوبت ۹۰٪ انجام شده است. مقادیر میانگین آزمایشگاهی به عنوان راهنمای کلی ارایه شده‌اند.

۲۰	روزه	۳	استحکام فشاری
۲۶	روزه	۷	
۳۷	روزه	۲۸	

* آزمایش‌ها بر روی نمونه‌هایی با ابعاد $3 \times 4 \times 3$ cm، نگهداری شده در دمای 20°C و رطوبت ۹۰٪ انجام شده است. مقادیر میانگین آزمایشگاهی به عنوان راهنمای کلی ارایه شده‌اند.

732

LANKO

ملاط تعمیراتی تقویت شده با الیاف

(ضخامت ۱-۴۰ mm)

R E P A I R S



کاربرد

- لایه اول LANKO 732 را با یک ماله اعمال کنید و محکم فشار دهید تا از اتصال (چسبیدن) آن مطمئن شوید.
- ملاط بیشتری اعمال کنید تا به ضخامت موردنظر برسید.
- سطح تعمیرشده را ماله‌کشی کنید تا سطح صافی بددست آورید.

دستور العمل:

آماده‌سازی سطح

- قسمت‌های مست و آسیب‌دیده سطح بتن را با قلمو یا کاردک بزدایید تا سطحی تمیز و صاف بددست آید.
- بتن اطراف ستون پوسیده را پاک کنید تا فضای کافی برای ورود ماده در بین و اطراف آن‌ها ایجاد شود.
- لبه‌هایی از سطح که نیاز به تعمیر دارند باید بهوضوح مشخص شوند.
- سطح باید عاری از هرگونه ذرات گریس و روغن باشد.
- ستون پوسیده را فرجه بکشید با ستدیلاست کنید تا زینگارهایی که به سطح تحسیسه‌داند از بین بروند.
- سطح نیازمند تعمیر را گردگیری کنید.
- سطح را پیش از اعمال، خیس کنید.

آماده‌سازی محصول:

- ملاط با مخلوط کردن LANKO 732 با آب تمیز (۵ لیتر آب برای هر کیسه ۲۵ کیلوگرمی) بددست می‌آید.
- مخلوط کردن را بهوسیله دست با یک کاسه و ماله و یا با یک میکسر بر قی انجام دهید.
- مخلوط کردن را به مدت حداقل ۳ دقیقه انجام دهید تا مواد به طور یکنواخت پخش شوند.
- مدت زمان کاربردی پس از مخلوط کردن: تقریباً ۳۰ دقیقه در دمای ۲۰°C. تقریباً ۲۰ دقیقه در دمای ۳۰°C.
- در طول اجرا، نباید آب اضافه شود.